

**(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)**

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

**KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS**

2013 – 07 Nr. \_\_\_\_\_

(data)

Vilnius

(užpildymo vieta)

**I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS**

1. Pavadinimas Pastatų komplekso, vad. Gureckiy rūmais, pietų-rytų pastatas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 26363
3. Adresas Dominikonų g. 15
4. Valdytojas \_\_\_\_\_  
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu valstybės saugomas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris \_\_\_\_\_

**II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS**

**7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas:**

tūrinė erdvinė kompozicija – kompaktinio tūrio, stačiakampio formos plano, 3 aukštų, su P kiemo rūsiu, Š fasadu šliejasi prie Šiaurės pastato, P fasadu jungiasi su Pietų pastatu; stogo forma – dvišlaitė; stogo dangos medžiaga - molinių čerpių tipas (būklė gera); kiti stogo elementai – plytų mūro dūmtraukiai (būklė gera);

aukštų išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas (būklė gera); sienų angos – R ir V fasadų langų ir durų bei vidaus durų stačiakampės angos (būklė gera);

fasadų architektūrinis sprendimas - architektūrinio sprendimo visuma (išskyrus pakeistas R fasado I a. angas); fasadų architektūros tūrinės detalės - V fasado II-III a. medinių galerijų su medinių lentelių turėklais ir porankiais, pasparomis tipas (būklė gera); fasadų apdaila ir puošyba – R ir V fasadų pastogių profiliuoti plytų mūro tinkuoti karnizai (būklė gera);

konstrukcijos - pamatas su tinkuotu plytų mūro cokoliu (pamatas netyrinėtas; cokolio būklė gera); tinkuoto plytų mūro sienos (būklė gera); tarpaukštinės perdangos (netyrinėta); stogo konstrukcija (netyrinėta); I a. kryžminiai skliautai (būklė gera); stalių ir kiti gaminiai - langų medinės konstrukcijos ir skaidymo tipas (daugumą langų pakeisti);

žemės ir jos paviršiaus elementai – kultūrinis sluoksnis (Vilniaus senojo miesto vieta su priemiesčiais 25504, A1610K); reljefas, žemėjantis P ir PV kryptimis; artimiausios supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio autentiškumas – Vilniaus senamiesčio teritorija 16073, U1P.

**8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas** Pastatas yra yra trijų aukštų, stovi prie Gaono gatvės(F1). Gaono g. fasade kai kurie langai pakeisti(F2), cokolis vietomis aprtrupėjęs(F3), vanduo nuo stogo nuvestas ant šaligatvio dangos(F4). Kiemo (vakariniame) fasade antrame ir trečiame aukštuose yra medinė galerija per visą fasado plotį(F5-7). Kiemo danga – betoninės plytelės(F8), stogo danga – keraminės čerpės(F2), kaminai tinkuoti, sutvarkyti.

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija 2013 m. \_\_\_\_\_ 8 nuotraukos \_\_\_\_\_

10. Kiti dokumentai \_\_\_\_\_ lapai.

11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2013-07  
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž.

(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kęstutis Masaitis

(vardas ir pavardė)



F1



F2



F3



F4



F5



F6



F7



F8