

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

**KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS**

2014 – 07 Nr. \_\_\_\_\_

(data)

Vilnius

(užpildymo vieta)

**I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS**

1. Pavadinimas Pastatas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 22799
3. Adresas Gedimino pr. 1
4. Valdytojas \_\_\_\_\_  
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu valstybės saugomas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris \_\_\_\_\_

**II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS**

**7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas:**

tūris – kompaktinė, daugiakampio plano 3 a. su rūsiu ir mansarda (išskyrus plokštuminius stoglangius ir priestatą TRP 7; būklė gera); stogo forma – valminė, laiptinės trišlaitė, stoglangių dvišalitė (būklė gera); kiti stogo elementai – R pusės tūriniai stoglangiai (būklė gera); plytų mūro dūmtraukiai (būklė gera);

išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas (būklė gera); kolonos, sienų angos, nišos – V fasado langų ir durų angos su pleištinėmis saramomis (būklė patenkinama); II a. P patalpų nišos su pleištinėmis saramomis (patalpos apžiūrėtos, tačiau nebuvo galimybės fotografuoti; būklė gera);

Š, R ir P fasadų architektūrinio sprendimo visuma (išskyrus I a. angas; būklė gera); fasadų kompozicija, fasadų architektūros tūrinės detalės – Š ir R fasadų sandūros II, III a. balkonai ir jų metaliniai turėklai (būklė gera); P ir R fasadų sandūroje II a. plytų mūro erkeris, besiremiantis į pasparas, užsibaigiantis balkonu su metaliniais turėklais (būklė gera); R, P ir Š fasadų plytų mūro parapetas, jungiamas metalinės tvorelės (būklė gera); fasadų apdaila ir puošyba – plytų mūro profiliuotas karnizas V fasade (būklė gera);

konstrukcijos – pamatas (netyrinėta); plytų mūro sienos (būklė patenkinama); rūsių, I-III a. perdenginys (netyrinėta); funkcinė įranga – centrinės laiptinės mozaikinio betono laiptai ir jų metaliniai turėklai su mediniais porankiais iš I a. į pastogę (būklė gera); inžinerinė įranga – III a. patalpos Nr. 311 koklių krosnies tipas; stalių ir kitų medžiagų gaminiai – III a. P patalpų dvivėrės medinės įsprūdinės durys (būklė patenkinama); R, Š ir P fasadų II, III a. langų skaidymo į tris segmentus tipas;

vidaus dekoras – III a. patalpos Nr. 311 lubų tinko rozetė ir karnizas, patalpos Nr. 312 lubų tinko rozetė (būklė gera); lubų, sienų, kolonų apdaila – patalpų lubų, sienų tinkas (būklė gera);

žemės ir jos paviršiaus elementai – kultūrinis sluoksnis (Vilniaus senojo miesto vieta su priemiesčiais 25504, A1610K);

artimiausios supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio autentiškumas – Vilniaus senamiesčio teritorija 16073, UIP.

Faktai apie svarbias visuomenės, kultūros ir valstybės istorijos asmenybes, įvykius – 1988 m. pastato III a. patalpose įsikūrė Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Tarybos būstinė, II a. buvusioje salėje vyko Sąjūdžio Tarybos posėdžiai, I a. patalpose veikė Lietuvos Sąjūdžio informacinė agentūra, spaudos tarnyba.

**8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas** Pastatas yra trijų aukštų su mansarda. Pagrindiniu fasadu orientuotas į Vrublevskuo gatvę(F01). Kiti du fasadai orientuoti į gedimino pr.(F02) ir Tiltu g.(F03). Fasadai sutvarkyti, langai pakeisti(F01-05). Lietaus vanduo nuo stogo nuvestas į lietaus

kanalizaciją(F06). Po vienu balkonu Tiltu g. fasade apsiluę dažai(F07). Stoge įrengti tūriniai stoglangiai(F08), stogo danga – skarda (čerpių imitacija).

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija 2014 m. 8 nuotraukos

10. Kiti dokumentai \_\_\_\_\_ lapai.

11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2014-07  
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž.  
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

Kęstutis Masaitis  
(vardas ir pavardė)



F1



F2



F3



F4




F5



F6



F7



F8