

**(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)**

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

**KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS**

2012-11 Nr. \_\_\_\_\_

(data)

Vilnius

(užpildymo vieta)

**I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS**

1. Pavadinimas kompleksą sudarantis objektas (vakarų namas)
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 27445
3. Adresas Literatų g. 9
4. Valdytojas \_\_\_\_\_  
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu valstybės saugomas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris \_\_\_\_\_

**II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS**

**7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas**

Pastatų tūris, aukštumas, konstrukcijos, fasadai, kapitalinių sienų tinklas, langai ir lauko bei vidaus durys, kapitalinių sienų tinklas, polichrominis ir architektūrinis dekoras, apdaila, krosnys, rūšiai, senas kiemo akmenų grindinys.

**8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas** Pastatas yra dviejų aukštų su vidiniu kiemeliu.

Šiaurinis fasadas orientuotas į Literatų gatvę(F01-02).Fasado dažai išblukę, apsilupe(F02, F04). Visuose gatvių (Literatų ir Rusų) fasaduose langai pakeisti(F01-04, F07). Pastato rytinėje dalyje yra praėjimas į gretimą kiemą(F10). Praėjimo danga – lauko rieduliai ir betonas(F08), perdanga – mūrinė ant metalinių sijų, tinkuota(F09). Kiemo vieno aukšto korpuso pietiniame fasade visi langai pakeisti(F11), fasadas sutvarkytas. Kiti dviejų aukštų pastato kiemo fasadai dabar tvarkomi, daugelis langų pakeisti(F12-15). Likęs vienas senas langas rytiniame fasade(F13). Lietaus vanduo nuo stogų nevestasd į lietaus kanalizaciją (F16-17). Dviejų aukštų pastato stogo danga keraminės čerpės, vieno aukšto pastato – skarda(F06, F11). Kiemo danga – lauko rieduliai ir dalis žalia veja dekoratyviniams augalams(F18).

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija 18 nuotraukų \_\_\_\_\_

10. Kiti dokumentai \_\_\_\_\_ lapai.

11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2012-11  
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž.

(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kęstutis Masaitis

(vardas ir pavardė)



F1



F2



F3



F4



F5



F6



F7



F8



F9



F10



F11



F12



F13



F14



F15



F16



F17



F18