

Dešinys(rytinis) didžiojo(pirmo) kiemo korpusas dviejų aukštu, fasado tinkas atnaujintas. Pirmame aukšte, prie gatvės korpuso yra pakeistas langas ir durys(mediniai) (F15). Virš jų nedidelis naujas langas. Kiti langai pirmame aukšte taip pat pakeisti. Gale korpuso esančios dvivėrės durys(F22) nekeistos. Kairėje durų langai plastikiniai, dešinėje langas medinis. Antrame aukšte visi langai pakeisti, plastikiniai(F22, F23). Kiemo dangoje prie korpuso įrengtas betoninių plytelių takas ir nedidelė betoninių trinkelių aikštelė(F39). Stogo danga keraminės čerpės, kaminai netinkuoti, kai kur mūtas apireš(F43).

Kiemo danga lauko rieduliai(F26, F40). Lietaus vanduo kieme nuvedamas į kiemą arba į lietaus kanalizaciją(F14, F15, F16). Stogo danga keraminės čerpės.

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija 2010-2011 m. 43 nuotraukos

10. Kiti dokumentai lapai.

11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2010-04 - 2011-10
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž.
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kęstutis Masaitis
(vardas ir pavardė)



F1



F2



F3



F4



F5



F6



F7



F8



F9



F10



F11



F12



F13



F14



F15



F16



F17



F18



F19



F20



F21



F22



F23



F24



F25



F26



F27



F28



F29



F30



F31



F32



F33



F34



F35



F36



F37



F38



F39




F40



F41



F42



F43