

**(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)**

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

**KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS**

2010-04 Nr. \_\_\_\_\_

(data)

Vilnius

(užpildymo vieta)

**I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS**

1. Pavadinimas namas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 12592
3. Adresas Pilies g. 16, Vilnius
4. Valdytojas \_\_\_\_\_  
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu valstybės saugomas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris \_\_\_\_\_

**II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS**

**7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas:**  
vertingosios savybės:

**8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas:** Pagrindinis Pilies g. gatvės fasadas(F1-3) tinkuotas. Ia. vitrininiai langai ir durys. Ila. langai pakeisti, mediniai. IIIa. langai pakeisti, mediniai. Fasade yra du balkonai antrame ir du balkonai trečiame aukštuose. Lietvamzdžiai suvesti į lietaus kanalizaciją. Pravažiavimo perdanga – g/b plokštės, danga – betoninės plytelės(F4). Pravažiavimo vartų varčios kaltinio metalo(F5, F6). Šv.Mykolo g. fasade Ia. langai pakeisti, mediniai. Prie dviejų langų nišų išlikę langinių vyriai(F7). Ia. trys langai nepakeisti, visi kiti nauji plastikiniai(F8, F9)). IIIa. langai nekeisti. Fasade yra po vieną balkoną antrame ir trečiame aukštuose(F10). Lietvamzdžiai nesuvesti į lietaus kanalizaciją. Stogo danga – keraminės čerpės. Stoge įrengti įtraukti stoglangiai(F11). Gatvės korpuso kiemo fasade Ila. vienas langas nekeistas, kitas pakeistas, IIIa. abu langai pakeisti(F12, F13). Ant stogo įrengtas vienas tūrinis stoglangis. Kaminai sutvarkyti, galvutės apskardintos. Vienas kaminas pilnai apskardintas.

Šiauriniame kiemo korpuse visi langai pakeisti, mediniai. Trečiame aukšte, rytinėje korpuso dalyje balkonas. Ant stogo įrengti du tūriniai stoglangiai(F14). Prie šio korpuso pristatytas vieno aukšto pastatas, kur įrengta restorano virtuvė(F15, F16). Jame yra trys langai (plastikiniai) ir dvejios durys. Šv. Mykolo g. korpuso kiemo fasado(F17, F18) Ia. yra šešios įvairaus tipo durys ir du plastikiniai langai. Ila. keturi nekeisti langai ir keturi pakeisti (plastikiniai). IIIa. langai nekeisti. Rytiniame korpuse Ia. įrengta transformatorinė(F19, F20). Ila. vienas langas pakeistas (plastikinis) kiti šio fasado langai nekeisti. Tarp vieno aukšto pastato(virtuvės) ir rytinio korpuso yra pravažiavimas su mediniais vartais į Pilies g. 14 kiemą(F15). Kiemo danga – betoninės plytelės(F20). Lietvamzdžiais vanduo nubėga į kiemą. Visų korpusų stogų danga – keraminės čerpės.

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija 2010 m. 20 nuotraukų

10. Kiti dokumentai \_\_\_\_\_ lapai.

11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2010-04  
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž.

(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kęstutis Masaitis

(vardas ir pavardė)



F1



F2



F3



F4



F5



F6



F7



F8



F9



F10



F11



F12



F13



F14



F15



F16



F17



F18



F19



F20