

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Vilniaus senamiėsčio atnaujinimo agentūra

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2010-04 Nr. _____
(data)

Vilnius
(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas namas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 1045
3. Adresas Pilies g. 20, Vilnius
4. Valdytojas _____
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu valstybės saugomas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris _____

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas: Autentiški: pastato tūris, stogo forma, fasadų architektūrinė išraiška, kapitalinių sienų planinė struktūra, gotikinis, barokinis ir klasicistinis mūras, šių sienų nišos, rūsijų, pirmojo aukšto vienos patalpos ir įvažiavimo į kiemą angos skliautiniai perdenginiai, rūsijų nišos, įėjimo angos, kampinis bokštelis.

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas: Pagrindinis Pilies g. gatvės fasadas (F1-2) tinkuotas. Ia. vitrininiai langai ir durys, pravažiavimas su metaliniais vartais(F3-4). Pravažiavimo perdanga – dalis kryžminiai skliautai, dalis plokščia betoninė(F5-8). Pravažiavimo danga – lauko rieduliai su akmeninių plytų juosta(F9). II ir III aukštuose langai pakeisti, mediniai. Fasade atidengti ir restauruoti fasado puošybos elementai(F2). Stogo danga keraminės čerpės. Kiemo fasadas(F10): antrame aukšte medinė galerija su stogeliu. Langai ir durys pakeisti, mediniai. IIIa. langai pakeisti mediniai. Kaminai tinkuoti, galvutės apirusios(F15). Šiauriniame kiemo korpuse II ir III a. įrengtos galerijos su stogeliais(F11-12), langai ir durys pakeisti, mediniai. Vienas langas IIIa. nepakeistas. Kampe yra pusapvalis bokštelis per du namo aukštus su čerpėmis dengtu stogeliu(F13). Stogo danga – keraminės čerpės. Ant stogo įrengti tūriniai stoglangiai(F14). Kiemo danga – gruntas, kai kur yra asfalto liekanų(F16-17). Kiemo gale auga vienas medis, yra laikinų medinių sandėliukų(F18).

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija 2010 m. 20 nuotraukų

10. Kiti dokumentai _____ lapai.

11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2010-04
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž.
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kęstutis Masaitis
(vardas ir pavardė)



F1



F2



F3



F4



F5



F6



F7



F8



F9



F10



F11



F12



F13



F14



F15



F16



F17



F18



F19



F20