

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2012-04 Nr. _____
(data)

Vilnius
(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas pastatų komplekso(670) šiaurės korpusas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 27290
3. Adresas Pilies g. 22
4. Valdytojas _____
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu valstybės saugomas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris _____

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas

tūris – pusiau atviras, L raidės plano su kvadratinio rytinio priestatu ir laiptine (iš dalies pakitęs); stogas – trijų aukštų pastato dalies dvišlaitis, dviejų aukštų pastato dalies vienišlaitis mansardinis, R priestato trišlaitis (būklė patenkinama); stogo konstrukcija – medinė gegninė (patenkinamos būklės); dangos medžiaga – pastato dangos tipas čerpių danga, laiptinė dangos tipas skarda (patenkinamos būklės); kiti stogo elementai – laiptinės stogas vienišlaitis, prieangio dvišlaitis (geros būklės); dūmtraukiai (patenkinamos būklės); ugniasienė (patenkinamos būklės); frontonas (patenkinamos būklės);

aukštų išplanavimas – anfiladinis (iš dalies pakitęs); kapitalinės sienos – mūrinių sienų ir atitvarų tinklas suformuotas iki XIX a. vid. (dalinai pakitęs; būklė patenkinama); prieangio kolonos, –(būklė gera); nišos (dalinai pakitęs, netyrinėtos);

fasadų kompozicija – gatvės fasadas plokštuminis decentralizuotas su tolygiai išsidėsčiusių langų ritmu (dalinai pakitęs, būklė gera); kiemo fasadai plokštuminiai decentralizuoti (dalinai pakitęs, būklė gera), fasadų architektūros tūrinės detalės – gatvės fasado piliastras, (restauruoti, būklė gera); kiemo fasado kontraforsas (restauruoti, būklė gera); I aukšto niša kiemo fasade (restauruota, būklė gera), stogo ir tarpaukštiniai karnizai su traukėmis (restauruoti, būklė gera); fasadų apdaila ir puošyba – tinkas su ant jo išlikusiu polichrominiu dekoru, pieštinais langų apvadai, (restauruoti, būklė gera), kitos fasadų funkcinės detalės – segmentinės buv. įvažiavimo angos ir jų dekoras (restauruotos, būklė gera); langų ir durų angos (būklė gera);

konstrukcijos – perdenginiai I aukšto ir rūsių patalpų cilindriniai arba kryžminiai skliautai su lunetėmis, II ir III aukštų - mediniai sijiniai (būklė patenkinama); funkcinė įranga – vidaus laiptai (netyrinėti); krosnies sienutė (būklė patenkinama); gotikinis rūsys-kluaka (tyrimų metu atidengtas po Š pastato dalim; restauruotas; būklė nepatikrinta); stalių ir kitų medžiagų gaminiai – II ir III aukštų mediniai langai (būklė patenkinama), laiptinės langai (būklė patenkinama); filinginės durys su apvadais;

patalpų architektūrinės detalės – segmentinės angų ir nišų sraimos (būklė patenkinama); nišos (būklė patenkinama); sienų – tinkas su polichrominiu renesanso, baroko, klasicizmo ir istorizmo laikotarpių dekoru; karnizai; grindys – II ir III aukštų autentiškos plačių lentų (būklė gera); laiptų pakopos ir aikštelės plačių lentų (būklė patenkinama);

interjeras – patalpų visumos sprendiniai (būklė įvairi);

Pirminė ir istoriškai susiklosčiusi paskirtis – gyvenamoji, visuomeninė;

Faktai apie svarbias visuomenės, kultūros ir valstybės istorijos asmenybes – Pietų fasade (kiemo) yra memorialinė lenta su bareljefu ir užrašais lietuvių ir lenkų kalbomis: „ŠIAME NAME 1923–1935 METAIS GYVENO DAILININKAS, SCENOGRAFAS, IŠKILUS VISUOMENĖS IR KULTŪROS VEIKĖJAS, VILNIAUS UNIVERSITETO PROFESORIUS (1919–1936) FERDINANDAS RUŠČICAS

(1870–1936)“: Pietinio fasado nišoje yra J.Slovackio biustas ir memorialinė lenta (įrengta 1929 m.) su užrašu „TU MIESZKAL JULJUSZ SLOWACKI“.

žemės ir jos paviršiaus elementai – kultūrinis sluoksnis (Vilniaus senojo miesto vieta su priemiesčiais 25504, A1610K);

takai, keliai ar jų dalys, dangos – takų tinklas (atkurtas pagal kiemo sutvarkymo projektą; 2006; būklė gera; TRP; FF Nr. 19, 20, 21, 22, 29, 31; priedas 5);

želdynai ir želdiniai – kiemo cent. dal. pavieniai medžiai (2006; būklė patenkinama; FF Nr. 20, 21, 22, 29, 30, 31);

Artimiausios supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio – Vilniaus senamiesčio – Kultūros paminklo (UIP) – teritorija; Senamiesčio 38 kvartalo užstatymo, reljefo, suplanavimo autentiškumas (dalinai pakitęs);

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas Pastatas yra dviejų aukštu, fasadai tinkuoti(F01-06). Pastatas suremontuotas, langai ir durys pakeisti, fasadai dažyti. Stogo danga ir konstrukcijos naujos(F11). Paei namą įrengta betoninių trinkelų nuogrinda(F08). Lietaus vanduo nuvedamas ant kiemo dangos(F08, F13-14). Ant stogo įrengti tūriniai stoglangiai(F09-10). Prie namo įrengta žalia veja(F12).

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija 2012 m. 14 nuotraukų

10. Kiti dokumentai _____ lapai.

11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2012-04
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž.
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kestutis Masaitis
(vardas ir pavardė)



F1



F2



F3



F4



F5



F6



F7



F8



F9



F10



F11



F12



F13



F14