

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Vilniaus senamiėsčio atnaujinimo agentūra

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2010-06 Nr. _____
(data)

Vilnius
(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas namas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 1055
3. Adresas Pilies g. 42, Vilnius
4. Valdytojas _____
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu valstybės saugomas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris _____

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas: Pastato planinė erdvinė kompozicija, tūris, aukštingumas, siluetas, kiemo erdvė susiformavusi iki XIX a. pabaigos; skliautai pirmo aukšto patalpose, rūsiuose ir pravažiavimuose; iki XIX a. pabaigos suformuotas kapitalinių sienų tinklas ir jose išlikusios angos ir nišos, dūmtraukių sistema; pastato medžiagiškumas, tinkas ir pieštinis dekoras bei išlikę XIX a. stalių gaminiai (filinginės durys ir kiemo fasadų langų rėmai); XIX a. pab. laiptinės (teracinės laiptų pakopos ir aikštelės su metaliniais turėklais, keraminių plytelių grindys); gatvės fasado visuma – visi išlikę konstruktyviniai ir dekoro elementai: angų ritmas, tarpaukštinė trauka, rustuotė ir koralų imitacija, II ir III aukštų langų apvadai, karnizai, tarpaukštinės traukos, kaminai; kiemo fasade: angų ritmas, karnizai, balkonai su metaliniais turėklais, filinginės durys, XIX a. pab. langų rėmai.

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas: Pastatas yra dviejų aukštų su nedideliu kiemeliu. Ši vidinį kiemą su Pilies gatve ir kitu, rytiniu kiemu jungia du pravažiavimai su vartais. Visi pastato fasadai tinkuoti. Pilies g. fasado(F1) Ia. langai ir durys yra nauji vitrininiai(F3). IIa. ir III a. langai pakeisti(F2). Ivažiavimą į kiemą iš Pilies g. angoje yra metaliniai ažūriniai vartai(F4, F8). Pravažiavimo perdanga – dalis cilindrinis skliautas, dalis plokščia perdanga(F5, F6, F7). Pravažiavimo danga – betonas(F6). Kiemo danga – asfaltas(F17). Kiemo fasaduose visi langai pakeisti(F9, F10, F11, F 12, F13, F14, F15). Kiemo fasaduose yra seni balkonai su metalinėmis grotelėmis(F13, F16). Rytiniame kiemo korpuse yra pravažiavimas į rytinį kiemą, esantį už šio korpuso(F18). Šio pravažiavimo perdanga – cilindrinis skliautas(18, F19), danga – betonas(F 22). Pravažiavime yra seni mediniai vartai(F20, F 21). Pastato stogo danga – keraminės čerpės. Ant stogo, kiemo fasaduose, įrengti tūriniai stoglangiai(F13, F27). Kaminai aptinkuoti, galvutės apskardintos(F28). Lietvamzdžiai suvesti į lietaus vandens surinkimo kanalizaciją, ne visi tvarkingi(F 23, F 24, F 25, F 26).

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija 2010 m. 28 nuotraukos

10. Kiti dokumentai _____lapai.

11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2010-05
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž.

(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kestutis Masaitis

(vardas ir pavardė)



F1



F2




F3



F4



F5



F6



F7



F8



F9



F10



F11



F12



F13



F14



F15



F16



F17



F18



F19



F20



F21



F22



F23



F24



F25



F26



F27



F28