

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

**KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS**

2013-07 Nr. \_\_\_\_\_

(data)

Vilnius

(užpildymo vieta)

**I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS**

1. Pavadinimas Pastatų komplekso, vad. Sulistrovskių rūmais, rūmai
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 10655
3. Adresas Skapo g. 4
4. Valdytojas \_\_\_\_\_  
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu valstybės saugomas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris \_\_\_\_\_

**II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS**

**7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas**

tūris – kompaktinis, stačiakampio plano, 2 a. su pastoge ir rūsiu po V pastato dalimi (būklė gera); stogo forma – dvišlaitė; stogo dangos medžiaga ar jos tipas – stogo, ŠR fasado stogelio skardos lakštų tipas; tūrinio arkinio stoglangio tipas; plytų mūro dūmtraukių tipas;

aukštų išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas; kolonos, sienų angos, nišos – stačiakampės langų, durų angos, ŠR fasado nišos; ŠR įvažiavimo į kiemą anga su segmentine sąrama;

fasadų architektūros tūrinės detalės – PV fasado didžiojo orderio 4 jonėninių puskolonių plokštuminis portikas su herbo kartušu (būklė gera); ŠR fasado stogelio virš įėjimo metalinė konstrukcija bei ją remianti metalinė ornamentuota paspara (būklė gera);

konstrukcijos – akmenų, plytų mūro pamatas su plytų mūro cokoliu (pamatas netyrinėtas, cokolio būklė patenkinama); rūsio akmenų, plytų mūro sienos (netyrinėta); I-II a. plytų mūro sienos (būklė gera); įvažiavimo į kiemą angos, I a. V dalies patalpų plytų mūro cilindriniai skliautai su liunetėmis; I a. medinė sijinė perdanga I a. patalpoje; stogo konstrukcija (netyrinėta); inžinerinė įranga – glazūruotų koklių krosnys II a. (būklė gera); funkcinė įranga – centrinių medinių laiptų medžiagos ir konstrukcijos tipas (būklė gera); stalių ir kiti gaminiai – medinių įsprūdinių durų tipai, išorinių įsprūdinių medinių durų su įstiklintu švieslangiu tipas (būklė gera); medinių langų medžiagos ir skaidymo į 8 segmentus tipas (būklė gera);

vidaus dekoras – profiliuotas tinko karnizas II a. (būklė patenkinama); interjero polichrominė tapyba I ir II a. (būklė gera)

**8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas** Pastatas yra dviejų aukštų, pagrindiniu fasadu orientuotas į Skapo g.(F1). Fasado cokolis vietomis pažeistas drėgmės, tinkas ir dažai dalinai atsilupe(F2-3). Fasade visi langai pakeisti. Pastato centre yra pravažiavimo į kiemą vartai sumetalinėmis varčiomis(F4). Pravažiavimo danga – betoninės trinkelės(F5), perdanga – cilindrinis skliautas(F6). Kiemo fasadas sutvarkytas, visilangai pakeisti(F7). Pastato danga – skarda, kaminais tinkuoti. Lietaus vanduo nuo stogo nuvestas į lietaus kanalizaciją(F2). Kiemo danga – betoninės trinkelės(F8).

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija 2013 m. \_\_\_\_\_ 8 nuotraukos \_\_\_\_\_

10. Kiti dokumentai \_\_\_\_\_ lapai.

11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2013-07  
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž.

(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kęstutis Masaitis

(vardas ir pavardė)



F1



F2



F3



F4



F5



F6



F7



F8