

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2013-07 Nr. _____

(data)

Vilnius

(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas Pastatų kompleksas, vad. Sulistrovskių rūmais, vakarų pastatas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 26654
3. Adresas Skapo g. 4
4. Valdytojas _____
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu valstybės saugomas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris _____

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas
tūris – pusiau atviras, L raidės plano, 2 a. su pastoge ir rūsiu (V pastato dalis - laiptinė pristatyta XIX a. pab.; būklė gera); stogo forma – sudėtinė, šlaitinė; stogo dangos medžiaga ar jos tipas – pastato, PR stogelio skardos lakštų tipas; tūrinio arkinio stoglangio tipas; plytų mūro dūmtraukių tipas; aukštų išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas, stačiakampės langų, durų angos, nišos sienose; fasadų architektūrinis sprendimas – fasadų architektūrinio sprendimo visuma (būklė gera); fasadų architektūros tūrinės detalės – PR fasado prieangio stogelio metalinė konstrukcija bei ją remianti metalinė ornamentuota paspara (būklė gera); konstrukcijos – akmenų, plytų mūro pamatas su plytų mūro cokoliu (pamatas netyrinėtas, cokolio būklė gera); rūsių akmenų ir plytų mūro sienos (netyrinėta); I, II a. plytų mūro sienos (būklė gera); perdenginiai - rūsių patalpų plytų mūro cilindrinė perdanga su liunetėmis (netyrinėta); stogo konstrukcija (netyrinėta); inžinerinė įranga – glazūruotų kokių krosnys I ir II a. patalpose; funkcinė įranga – V laiptų vieta, Š medinių laiptų vieta; stalių ir kiti gaminiai – vidinių medinių įsprūdinių durų tipai, išorinių medinių įsprūdinių durų su įstiklintu švieslangiu tipas (būklė gera); medinių langų medžiagos ir skaidymo tipas (būklė gera)

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas Pastatas yra dviejų aukštų, pagrindiniu (pietiniu) fasadu orientuotas į Universiteto gatvę(F1). Fasade visi langai pakeisti. Cokolis vietomis pažeistas drėgmės(F8). Kiemo(rytinis) fasadas tvarkingas, langai pakeisti(F2). Pastato vakarinis fasadas tvarkingas, langai pakeisti(F3). Pastato stogo danga – skarda, kaminai tinkuoti(F4-5). Lietaus vanduo nuo stogų nuvestas į lietaus kanalizaciją(F6-8).

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija 2013 m. 8 nuotraukos _____

10. Kiti dokumentai _____ lapai.

11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2013-07
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž.

(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

_____ (parašas)

Kęstutis Masaitis

(vardas ir pavardė)



F1



F2



F3



F4



F5



F6



F7



F8