Kultūros paveldo objekto
būklės tikrinimo taisyklių priedas

**(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)**

*Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra*
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

# KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

*2010-07* Nr. _
(data)

*Vilnius*
(užpildymo vieta)

## I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas *namas*
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas _____
3. Adresas *S. Skapo g. 6*
4. Valdytojas _____
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)

5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu _____
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris _____

## II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

**7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas**

**8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas** *Dviejų a. pastato pagrindinis (pietinis) S. Skapo g. fasadas tinkuotas. I a. rustuotas. Cokolis pažeistas drėgmės. Gatvės korpuso Ia. nenaudojamas, apleistas, langai nekeisti(uždengti skydais). II a. langai pakeisti(F1, F2, F3, F4). Gatvės korpuso kiemo fasade langai nekeisti. Fasadas pažeistas drėgmės, apsilupę dažai, nutrupėjęs tinkas(F9, F10, F13). Stoge įrengti plokštuminiai stoglangiai(F5). Vakarinis kiemo korpusas negyvenamas, apleistas, išardyti tarpaukštiniai perdenginiai(F14, F15, F20). Rytinis kiemo korpusas suremontuotas, langai pakeisti. Ant stogo įrengti įtraukti tūriniai stoglangiai(F11, F12). Šio korpuso kaminų galvutės apskardintos, bet pačių kaminų tinkas aptrupėjęs. Pastatų stogo danga keraminės čerpės, dalis gatvės korpuso dengta skarda. Pastato lietvamzdžiai sutrūkę, aplankstyti, kieme lietaus vanduo nuleidžiamas į kiemą(F21). Pravažiavimo į kiemą vartai mediniai. Pravažiavimo perdanga plokščia, betoninė(F8), danga – betoninė, ištrupėjusi(F7). Pravažiavime yra dvejos senos durys(F22, F25). Kiemo danga – ištrupėjęs betonas, gruntas(F16). Kiemo gale stovi dviejų aukštų mūrinis sandėlių pastatas(F17, F19). Prie rytinio korpuso šiaurinės dalies pristatytas medinis (lentų) statinys(F18).*

PRIDEDAMA:
9. Fotofiksacija 2010 m. 25 nuotraukos
10. Kiti dokumentai _____ lapai.
11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data *2010-05*
(metai, mėnuo, diena)

| *Vyr. inž.* | _____ | *Kęstutis Masaitis* |
|---|---|---|
| (aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas) | (parašas) | (vardas ir pavardė) |

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

F10

F11

F12

F13

F14

F15

F16

F17

F18

F19

F20

F21

F22

F23

F24

F25