

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2014 – 04 Nr. _____

(data)

Vilnius

(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas Namas su galerija
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 767
3. Adresas Tilto g. 10
4. Valdytojas _____
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu valstybės saugomas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris _____

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas:

tūris – kompaktiškas, lenkto plano, dviejų aukštų su pastoge ; stogo forma – dvišlaitė ; dangos medžiaga ar jos tipas – molio čerpių dangos tipas (būklė patenkinama); kiti stogo elementai – tinkuoto plytų mūro dūmtraukių tipas (būklė patenkinama);

aukštų išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas (būklė patenkinama); sienų angos, nišos – stačiakampės langų ir durų angos (išskyrus iškirstas, rekonstruotas angas gatvės ŠR fasade, kiemo PV fasade; būklė gera); ŠR įvažiavimo į kiemą segmentinės sraimos anga (būklė patenkinama);

fasadų architektūros tūrinės detalės - ŠR vartų portalas, užsibaigiantis profiliuotu tinkuoto plytų mūro karnizu su čerpių stogeliu (būklė patenkinama); kiemo PV fasade II a. medinės atviros galerijos su profiliuotų baliustrų tvorele tipas (būklė patenkinama); tinkuoto plytų mūro dorėninio stiliaus kolonos ant postamentų, remiančios kiemo galeriją P dalyje –(būklė patenkinama); kiemo galerijos Š dalies medinių kolonų ant mūrinių postamentų tipas (būklė patenkinama); kiemo galerijos medinių laiptų su profiliuotų baliustrų turėklais tipas (būklė patenkinama); fasadų apdaila ir puošyba – profiliuotas tinkuoto plytų mūro pastogės karnizas (būklė patenkinama); tinko tipas (būklė patenkinama);

konstrukcijos - lauko akmenų ir plytų mūro pamatas su tinkuotu cokoliu (pamatas netyrinėtas, cokolio būklė bloga); plytų mūro sienos (būklė patenkinama); perdanga (netyrinėta); medinės gegninės stogo konstrukcijos tipas (netyrinėta); stalių ir kitų medžiagų gaminiai – langų medinių konstrukcijų ir skaidymo tipas (dalies langų medžiagiškumas pakeistas, išlaikant skaidymą; būklė patenkinama);

buvusių komplekso dalių (statinių) liekanos ar jų vietos – teritorijos P dalyje – buvusio P korpuso tinkuoto plytų mūro posesijinė siena su stačiakampėmis ir segmentinių sraimų nišomis (būklė patenkinama);

žemės ir jos paviršiaus elementai – lauko akmenų grindinio tipas kieme (būklė patenkinama); kultūrinis sluoksnis (namas patenka į Vilniaus senojo miesto vietos su priemiesčiais;

4. Artimiausios supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio autentiškumas – Vilniaus senamiesčio teritorija (16073, UIP).

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas Pastatas yra dviejų aukštų, pagrindiniu fasadu stovi prie Tilto gatvės(F01-02). Gatvės fasade langai pakeisti(F01-04). Cokolis yra paveiktas drėgmės, aptrupėjęs(F05-06). Įvažiavimas į kiemą(F07) yra su metalinėmis varčiomis(F08-09). Įvažiavimo danga yra betoninių plytelių(F10). Pravažiavimo perdanga plokščia betoninė(F11). Kiemo fasade antrame aukšte yra medinė galerija(F12-14). Dalis galerijos paremta ant plytų mūro kolonų(F15), dalis ant medinių kolonų(F16). Mūrinių kolonų apčia apsilupusi(F17). Medinės kolonos nedažytos(F18). Į galeriją veda du mediniai laiptai(F19-20). Galerijų apačia apkalta lentomis(F21-22). Balkonų turėklai iš tekintų baliasių(F23-24). Po galerijomis praėjimai iškloti plytomis(F25) ir betoninėmis plytelėmis(F26). Stogas dengtas keraminėmis čerpėmis, kaminai tinkuoti(F27-28). Stoge yra įrengti nedideli

stoglangiai(F29-30). Kiemas dalinai yra dengtas lauko rieduliais(F31), dalinai asfaltu(F32). Lietaus vanduo nuvestas ant šaligatvių ir kiemo dangos.

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija 2014 m. 32 nuotraukos

10. Kiti dokumentai _____ lapai.

11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2014-04
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž.
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kęstutis Masaitis
(vardas ir pavardė)



F1



F2



F3



F4



F5



F6



F7



F8



F9



F10



F11



F12



F13



F14



F15



F16



F17



F18



F19



F20



F21



F22



F23



F24



F25



F26



F27



F28



F29



F30



F31



F32