

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2015 – 04 Nr. _____

(data)

Vilnius

(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas Namas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 27982
3. Adresas Žygimantų g. 10
4. Valdytojas _____
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu valstybės saugomas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris _____

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas:

tūris – kompaktinis, T raidės formos plano su įvažiavimu į kiemą R; susideda iš 4 a. su pastoge ir rūsiu pagrindinio korpuso bei 4 a. su pastoge ir rūsiu P rizalito; stogo forma – dvišlaitė, rizalito – trišlaitė; dangos medžiaga ar jos tipas – skardos lakštų dangos tipas (būklė patenkinama); kiti stogo elementai – 2 tūriniai stoglangiai – žibintai su kūgio formos stogeliais virš pagrindinės ir kiemo laiptinių (būklė patenkinama); tūriniai trikampiai stoglangiai (būklė patenkinama); plytų mūro tinkuoti dūmtraukiai (būklė patenkinama);

išplanavimas - kapitalinių sienų tinklas (po II pasaulinio karo 4-5 kambarių butai buvo padalinti į mažesnius, įrengtos naujos pertvaros, užmūryta dalis durų angų, iškirastos naujos angos); sienų angos – Š fasado I a. centrinės dalies langų, Š fasado ir vestibulio durų angos su pusapskritėmis sraptomis (būklė gera); langų, P fasado ir vidaus durų, tarpuvartės stačiakampės angos (po II pasaulinio karo dalis vidaus durų angų užmūryta, iškirastos naujos angos, vidaus angos netyrinėtos); nišos - stačiakampės nišos kiemo laiptinėje (būklė gera);

fasadų architektūrinis sprendimas - Š fasado architektūrinio sprendimo visuma; fasadų architektūros tūrinės detalės - Š fasado šoniniai rizalitai (būklė gera); Š fasado II a. 2 stačiakampiai gelžbetoniniai balkonai, aptverti gelžbetoninėmis baliuostromis (būklė patenkinama); Š fasado IV a. 2 pusapskričiai gelžbetoniniai balkonai, paremti konsolėmis ir aptverti metalinėmis ornamentuotomis tvorelėmis (būklė bloga); P fasado ir P fasado rizalito II-IV a. 12 stačiakampių gelžbetoninių balkonų, aptvertų metalinėmis ornamentuotomis tvorelėmis (būklė patenkinama); Š fasado III a. centrinės dalies prancūziško tipo įgilinti balkonai su betoninėmis tvorelėmis ir skulptūrinėmis kompozicijomis (būklė bloga); fasadų apdaila ir puošyba – P fasado ir P fasado rizalito plytų mūro tinkuoti profiliuoti pastogės ir cokolio karnizai (būklė patenkinama); Š. P fasadų ir tarpuvartės sienų tinkas (būklė patenkinama); kitos fasadų funkcinės detalės - P fasado ir P fasado rizalito rūsių langų betoninės prieduobės su betoniniais borteliais (būklė patenkinama); kitos fasadų detalės - atminimo lenta su įrašu „ŠIAME NAME 1940-1941 GYVENO PROFESORIUS STASYS ŠALKAUSKIS / 1886-1941 / ŽYMUS LIETUVIŲ TAUTOS FILOSOFAI IR PEDAGOGAI“ Š fasade (būklė patenkinama);

konstrukcijos - pamatas ir P fasade plytų mūro tinkuotas, Š fasade plytų mūro dengtas granito plokštėmis cokolis (pamatas netyrinėtas; būklė patenkinama); plytų mūro tinkuotos kapitalinės sienos – (būklė patenkinama); medinės tinkuotos pertvarinės sienos (po II pasaulinio karo įrengta naujų pertvarinių sienų; būklė patenkinama); plytų mūro skliautukų tarp metalinių sijų, vad. Akermano, perdangos tarpuvartėje ir rūsyje (rūsio perdangos netyrinėtos; tarpuvartės perdangos būklė patenkinama); medinės tarpaukštinės perdangos (netyrinėtos); medinė gegninė stogo konstrukcija (būklė patenkinama); funkcinė įranga - gelžbetoniniai laiptai su metaliniais ornamentuotais turėklais ir mediniais profiliuotais porankiais pagrindinėje laiptinėje (būklė patenkinama); gelžbetoniniai laiptai su metaliniais turėklais ir

mediniai profiliuotais porankiais kiemo laiptinėje (būklė patenkinama); inžinerinė įranga – pagrindinės laiptinės atvira lifto šachta su metalinėmis ornamentuotomis tvorelėmis, metalinėmis ornamentuotomis arkinėmis laiptinės aikštelių durelėmis (liftas neišliko; būklė bloga); rudų glazūruotų kokių krosnys butuose Nr. 3, 6, 7 (kituose butuose krosnys netyrinėtos; būklė gera); stalių ir kiti gaminiai – langų medinės konstrukcijos ir skaidymas (dalis langų pakeista į plastikinius; būklė patenkinama); medinės, dvivėrės, įsprūdinės, drožyta dekoruotos, stiklintos su pusapskričiu viršlangiu Š fasado ir vestibulio durys (būklė patenkinama); medinės, dvivėrės, įsprūdinės su viršlangiu P fasado rizalito durys (būklė patenkinama); medinės, dvivėrės, įsprūdinės, drožiniais dekoruotos durys su mediniai drožinėtais apvadais ir mediniais drožinėtais pusapskričiais sandrikais pagrindinėje laiptinėje (būklė patenkinama); medinės, dvivėrės, įsprūdinės, stiklintos butų durys su mediniais profiliuotais apvadais (būklė patenkinama); medinės, įsprūdinės, dvivėrės ir vienvėrės, puoštos drožiniais ir be jų, su viršlangiais ir be jų vidaus durys (būklė patenkinama); pagrindinės laiptinės durų į butus angų glifų mediniai, įsprūdiniai paneliai (būklė patenkinama); Š fasado I a. langų metaliniai laikikliai gėlėms (išliko tik Š fasado V pusėje; būklė patenkinama); balto marmuro palangės bute Nr. 7 (kituose butuose palangės netyrinėtos; būklė patenkinama);

lubų, sienų apdaila – butų Nr. 3, 7 sienų ir lubų reljefinis lipdybinis dekoras (daugelyje butų sienų ir lubų apdaila neišliko; būklė patenkinama); durų angos tarp vestibulio ir pagrindinės laiptinės reljefinis geometrinis dekoras (būklė patenkinama); pagrindinės laiptinės aikštelių ir laiptų maršų apatinės plokštumos reljefinis dekoras (medžiaga netyrinėta; būklė patenkinama); sienų ir lubų tinkas (polichromija netyrinėta; būklė patenkinama); grindų, laiptų pakopų danga – medinis geometrinio rašto parketas butuose (kituose butuose grindų danga netyrinėta; būklė patenkinama); vestibulio, pagrindinės laiptinės ir laiptų aikštelių dviejų spalvų metlacho plytelių danga (būklė patenkinama); laiptų pakopų teracinė danga vestibulyje ir laiptinėse (būklė patenkinama); marmuro danga pagrindinio įėjimo angoje Š fasade (būklė bloga);

žemės ir jos paviršiaus elementai – kultūrinis sluoksnis (Vilniaus senosios miesto vieta su priemiesčiais 25504, A1610K);

Artimiausios supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio autentiškumas – Vilniaus senamiesčio teritorija 16073, UIP;

Faktai apie svarbias visuomenės, kultūros ir valstybės istorijos asmenybes – 1940–1941 m. šio namo bute Nr. 7 gyveno žymus lietuvių tautos filosofas, pedagogas profesorius Stasys Šalkauskis (1886–1941).

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas Pastatas yra keturių aukštų su cokoliniu aukštu(F01-02). Fasade daugelis langų pakeisti. Trečiame aukšte esančios skulptūrinės kompozicijos postamento tinkas aptrupėjęs(F03). Balkonai fasade aptrupėję(F04-06). Fasado centre yra senos medinės įėjimo į pastatą durys(F08), prie durų marmurinė danga(F09). Pravažiavimo į kiemą anga be varčių(F10). Pravažiavimo perdanga plokščia betoninė(F11), danga – betoninė(F12). Pravažiavimo sienos rustuotos, išteptos dažais(F13-14). Kiemo fasadai tinkuoti, lygūs(F15-17). Fasaduose langai pakeisti. Cokolis kieme daugelyje vietų paveiktas drėgmės, aptrupėjęs(F18-21). Lietaus vanduo nuo stogo nuvestas ant kiemo dangos. Kiemo danga – asfaltas(F22).

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija 2015 m. 22 nuotraukos

10. Kiti dokumentai _____ lapai.

11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2015-04
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž.
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kęstutis Masaitis
(vardas ir pavardė)



F1



F2




F3



F4



F5



F6



F7



F8



F9



F10




F11



F12



F13



F14



F15



F16



F17



F18



F19



F20



F21



F22

F23

F24