

**(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)**

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

**KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS**

2015 – 08 Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Vilnius  
(užpildymo vieta)

**I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS**

1. Pavadinimas Pietvakarių pastatas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 28023
3. Adresas Užupio g. 10
4. Valdytojas \_\_\_\_\_  
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu valstybės saugomas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris \_\_\_\_\_

**II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS**

**7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas:**

Pastatas yra stačiakampio plano, vieno aukšto, kompaktiško tūrio.

**8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas** Pastatas buvo vieno aukšto(F01). Rekonstrukcijos metu (F02) užstatytas antras aukštas su mansarda(F03). Fasadas tinkuotas. Stoge įrengti plokštuminiai stoglangiai. Stogo danga – keraminės čerpės.

**PRIDEDAMA:**

9. Fotofiksacija 2015 m. 1 nuotrauka

10. Kiti dokumentai \_\_\_\_\_ lapai.

11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2015-08  
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž.  
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

Kęstutis Masaitis  
(vardas ir pavardė)



F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8